

-ENTWURF-

Herr
Max Mustermann
Musterstrasse 1
11880 Musterhausen

Qualitätssicherung
T: +49 221 806 2010
F: +49 221 806 363449
tsw-qs@de.tuv.com

Check your Bike

Nr. 099170010322

Vorgang

Auftrag vom: 17.07.2017
Besichtigung: 17.07.2017 15:00 Uhr

Fahrzeughalter: Max Mustermann
Besichtigungsort: 11880 Musterhausen
Anwesende: Herr Mustermann



Fahrzeugdaten

Kennzeichen	MUSTER	Fz.-Ident.-Nr.	ZD402EBK04S090371
Art / Aufbau	Motorrad / Krad	Hersteller / Typ	DUCATI 1299 Panigale S Red
Hubraum / Leistung	1285 ccm / 150 kW	Motorart	Otto 4-Takt
Erste Zulassung	08.06.2016	Letzte Zulassung	08.05.2017
Nächste HU	06.2018	Tachostand	1098 km (abgelesen) 1098 km (geschätzt)

-ENTWURF-

montierte Bereifung

Achse	Position	RB	HB	BA	FE	ECE	Hersteller	Profilart	Reifenart	Profil(mm)
1	vorne	120	70	ZR	17,0		Pirelli	Sommer	original	5,0
2	hinten	200	55	ZR	17,0		Pirelli	Sommer	original	4,0

*RB = Reifenbreite in mm; HB = Querschnittsverhältnis Reifenbreite / Reifenhöhe in %; BA = Bauart-Code;
FE = Felgendurchmesser in Zoll; ECE = Tragfähigkeitskennzahl, Geschwindigkeitssymbol (Speedindex)*

Bereifungszustand: ohne erkennbare verkehrssicherheitsrelevante Schäden

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft - lag im Original vor
HU - Prüfbericht - lag im Original vor
Belege Sonderzubehör - lag im Original vor

Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System); Antriebs-Schlupf-Regelung; Halogenscheinwerfer; Katalysator; Rad, Guss;
Rückspiegel rechts; Stoßdämpfer verstellbar; Verkleidung (Vollverkleidung)

Sonderausstattung

Carbonabdeckung hinten, Termingoni Carbon Auspuffanlage

-ENTWURF-

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Auftragsgemäß erfolgt die Beurteilung aufgrund von Sicht-, Funktions- und Wirkungsprüfungen einschließlich Fahrprobe und ohne Demontearbeiten. Abweichungen in der Ausstattung des Fahrzeugs, bezugnehmend auf den ursprünglichen Serienzustand werden nur insofern sie erkennbar sind ausgewiesen.

Auftragsgemäß erfolgt - *keine* - Beurteilung hinsichtlich der Betriebssicherheit, dem montierten Zubehör und ob es sich bei dem hier in Rede stehenden Fahrzeug um ein Import bzw. Reimportfahrzeug handelt.

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

"Nach einer zerlegungsfreien Sichtprüfung der Rahmenbauteile, wird der Zustand des *Fahrzeugrahmens* sachverständigerseits als – Zustand **gut** – bezeichnet."

"Nach einer zerlegungsfreien Sichtprüfung der Fahrwerkskomponenten, wird der Erhaltungszustand des *Fahrwerks* aus sachverständiger Sicht mit – Zustand **gut** – bezeichnet."

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) ZD402EBK04S090371 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 17.07.2017 15:00 Uhr. Bei der Besichtigung war neben dem Unterzeichner noch Herr Mustermann anwesend.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Im Rahmen der Fahrprobe waren keine Auffälligkeiten erkennbar.

-ENTWURF-

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Die Durchführung werterhöhender bzw. werterhaltender Reparaturmaßnahmen ist am Fahrzeug erkennbar.
 Belege lagen vor für:

Carbonabdeckung hinten

Termingoni Carbon Auspuffanlage

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

- keine festgestellt -

nicht reparierte Vorschäden:

- Kratzbeschädigung linke untere Seitenverkleidung -

Dokumentation der Schäden und Mängel

Am Fahrzeug waren im Rahmen einer zerlegungsfreien Sichtprüfung folgende Schäden und Mängel erkennbar, die über den alters- und laufeleistungsbedingten zu erwartenden Fahrzeugzustand hinausgehen:

- Kratzbeschädigung linke untere Seitenverkleidung -

Besonderes / Sonstiges

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
COC Bescheinigung		X	Zündschlüssel	2
Bordwerkzeug	X		sonstige Schlüssel	-
Service-/Wartungsheft	X			
Bedienungsanleitung	X		Wartung / Service	
			letzte Wartung bei	1050 km
			letzte Wartung am	19.04.2017
			Service / Wartung fällig	nein
			Zusatzarbeiten fällig	nein

-ENTWURF-

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Check your Bike wurde durch den Sachverständigen unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Auftragsinhalte und Bewertungskriterien erstellt.

Qualitätssicherung

Köln, den 17.07.2017

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 3 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Verteiler

Kopie an:

- Auftraggeber
Max Mustermann
Musterstrasse 1 - 11880 Musterhausen